

杭工事発生汚泥（建設汚泥） 現場内再利用

札幌市内

工 事 名 : 公営住宅（東雁来団地2号棟）新築工事（主体工事）
 発 注 者 : 札幌市 都市局 建築部
 施 工 場 所 : 札幌市東区東雁来町205-1他

工 事 名 : 北海道大学人獣共通感染症研究拠点施設新営工事
 発 注 者 : 国立大学法人 北海道大学
 施 工 場 所 : 札幌市北区北20条西10丁目（北海道大学構内）



杭打ち工事状況



杭汚泥発生状況



現場全景



杭汚泥発生状況



パルコート攪拌状況



建物周辺へ埋戻（再生利用）



パルコート攪拌状況



建物周辺へ埋戻（再生利用）

石狩振興局管内

工 事 名 : 市営住宅共栄団地建替え工事（1号棟）の内建築主体工事
 発 注 者 : 北 広 島 市 役 所
 施 工 場 所 : 北海道北広島市共栄町3丁目9-1の内

工 事 名 : 千歳市第2庁舎建設工事（建築）
 発 注 者 : 千 歳 市 役 所
 施 工 場 所 : 北海道千歳市東雲町2丁目34番1他



杭汚泥発生状況



パルコート攪拌



杭汚泥発生状況



パルコート攪拌状況



改良土 現場内堆積状況



建物周辺へ埋戻（再生利用）



建物周辺へ埋戻（再生利用）



埋戻し完了（再生利用完了）

空知振興局管内

工 事 名 : (仮称) 栗沢文化交流施設新築工事
 発 注 者 : 岩見沢市役所
 施 工 場 所 : 北海道岩見沢市栗沢町北本町168番36

工 事 名 : 市営住宅建築工事(あけぼの8号棟)
 発 注 者 : 深川市役所
 施 工 場 所 : 北海道深川市あけぼの町16番



現場全景



杭汚泥発生状況



現場全景



杭汚泥を釜場に集積



パルコート攪拌



改良土 現場内堆積状況



パルコート攪拌状況



建物周辺へ埋戻 (再生利用)

後志振興局管内

工 事 名 : 山手地区統合小学校新築工事
 発 注 者 : 小樽市役所
 施 工 場 所 : 北海道小樽市花園5丁目2番20号

工 事 名 : 大谷団地公営住宅建設建築主体工事
 発 注 者 : 蘭越町役場
 施 工 場 所 : 北海道磯谷郡蘭越町字大谷357番地1



現場全景



杭汚泥堆積



杭汚泥発生状況



パルコート攪拌



パルコート攪拌



建物完成



改良土堆積



改良土埋戻し状況

胆振振興局管内

工 事 名 : 日新団地市営住宅7号棟(3F36戸)新築主体工事
 発 注 者 : 苫小牧市役所
 施 工 場 所 : 北海道苫小牧市日新町4丁目359-23の内



現場全景



パルコート混合



現場全景



パルコート攪拌状況



埋戻し(再生利用)状況



建物完成



改良土堆積



建物内へ埋戻し(再生利用)

旭川市及び上川振興局管内

工 事 名 : 旭川市道営住宅新築工事(であえ〜る宮下東団地)
 発 注 者 : 北海道建設部 建築局
 施 工 場 所 : 北海道旭川市宮下通15丁目3番地



現場全景



パルコート搬入状況



杭施工(杭建込)



杭汚泥にパルコート散布



パルコート攪拌状況



改良土堆積



改良土埋戻し(再生利用)



建物完成

工 事 名 : 北斗団地公営住宅建設工事
 発 注 者 : 名寄市役所
 施 工 場 所 : 北海道名寄市宇大橋90-1他

十勝振興局管内

工事名 : 帯広警察署庁舎新築工事
発注者 : 北海道警察本部
施工場所 : 北海道帯広市西1条北1丁目1番地の内

工事名 : 大空団地3街区建替事業建築主体工事
発注者 : 帯広市役所
施工場所 : 北海道帯広市大空町1丁目10番地2他



現場全景

杭汚泥発生状況

現場全景

パーコート攪拌状況



パーコート攪拌状況

建物完成

パーコート改良土堆積

建物完成

釧路振興局管内

工事名 : 草地整備釧路地区1工区
発注者 : 釧路総合振興局 産業振興部 農村振興課
施工場所 : 北海道釧路市鶴岡5-1の内

工事名 : 釧路東IC管理ステーション車庫他建築その他工事
発注者 : 国土交通省 北海道開発局 釧路開発建設部
施工場所 : 北海道釧路郡釧路町字別保原野南24線



杭打ち工事状況

パーコート攪拌状況

現場全景

パーコート攪拌状況



パーコート改良土採取

改良土 現場内堆積状況

改良土埋戻し(再生利用)

建物完成

オホーツク振興局管内

工 事 名 : 湧別地区義務教育学校校舎増築工事(建築主体工事)
 発 注 者 : 湧 別 町 役 場
 施 工 場 所 : 北海道紋別郡湧別町錦町223番地他

工 事 名 : 北見赤十字病院 移転新築・改修工事(北館増築)
 発 注 者 : 日 本 赤 十 字 社
 施 工 場 所 : 北海道北見市北6条東2丁目1-1、他



現場全景

パルコート攪拌状況

杭打ち工事状況

杭汚泥発生状況



パルコート改良土堆積

建物周囲へ埋戻(再生利用)

建物周囲へ埋戻(再生利用)

建物完成

檜山振興局管内

工 事 名 : せたな大里風力発電所新設工事
 発 注 者 : (株)ジェイウインドせたな【Jパワーグループ】
 施 工 場 所 : 北海道久遠郡せたな町瀬棚区西大里

工 事 名 : スポーツセンター建設 建築主体工事
 発 注 者 : 上ノ国町役場
 施 工 場 所 : 北海道檜山郡上ノ国町字大留100番地先



現場全景

杭汚泥発生状況

杭打ち工事状況

杭汚泥発生状況



パルコート攪拌

風力発電風車完成

改良土埋戻し状況

建物完成